



In nicht durchströmten, an das Trinkwassernetz angeschlossenen „nassen“ Löschwasser-Steigleitungen stagniert das Wasser; eine Verkeimung mit Legionellen-Kulturen ist möglich.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein qualifiziertes Angebot zum Umbau Ihrer Löschwasserleitungen.

tyco

*Fire & Integrated
Solutions*

TOTAL Feuerschutz GmbH
Industriestraße 13
68526 Ladenburg
Telefon 06203 - 750
Fax 06203 - 75325
E-Mail: total@tycoint.com
www.total-feuerschutz.de

a vital part of your world

TOTAL
Sicherheit und Feuerschutz